

樹木伐採(一番奥のポプラの伐採作業)

Before



現状： 周囲に障害物が有り、倒木作業ができない。

After



• 片付け終わって、建物周りがスッキリしました。でも、せっかく育った樹木をバツサリ切るのは何となく忍びないですネ。



対策：クレーン車(今回は20トトラフター)を使用し、ワイヤーで吊り込み切断し処分します。

おまけ



• 作業中にカマキリがセミを頭からかじっていました。 気温 34℃ 暑い夏の日、弱肉強食の食物連鎖何とも切なく思いました。